




Allegato 13

Stralcio Tav.9pgm (Carta delle aree a pericolosità geomorfologica)
con ubicazione dell'area in Via Del Bargello in località La Rocca
da sottoporre a misure cautelari

scala 1:5.000



LEGENDA



Area da sottoporre a studi ed indagini geologiche di dettaglio.
Tale area potrà essere suscettibile di variazioni dell'attuale classe
di pericolosità geomorfologica.
L'area indicata comprende i dissesti geomorfologici verificatisi
nei giorni 31 ottobre-1 novembre e seguenti
con un intorno significativo



Numero dell'area da sottoporre
a misure cautelari

Classi di Pericolosità Geomorfologica

-  G.1 bassa
-  G.2 media
-  G.3a medio-elevata
-  G.3b elevata
-  G.4 molto elevata

Pericolosità per caratteristiche geotecniche

-  G.3I medio-elevata

Allestimento digitale: Dr.ssa Simona Piccinini s.piccinini@ibconsult.net

studio geologico manfredi
viale stazione 38 - 54100 massa

DOTT. GEOL. PIETRO MANFREDI

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA
GEOL. ANDREA PICCININI

DOTT. GEOL. ANDREA PICCININI