


"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **01** indirizzo xia Alberica 2 - 4 - 6 - 8

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
001
m_p_foto_25_09_09
014

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 17,98

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento con zoccolo - bugne lisce - poco rilevate

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti lisci a rilievo con pannelli

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice con sguscia decorata

portale bugne a punta di diamante

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità parziale

tecnica decorativa bicroma con graffiti e rilievi semplici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **02** indirizzo xia Alberica 12 - 14

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_015
m_p_foto_25_09_021



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 21,69

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento con zoccolatura - bugnato a fasce

anteridi a sinistra - fascia liscia

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali in marmo al piano primo

frontoni o timpani

soprafinestra trabeazioni al primo piano

cornicione cornice a sguscia

portale no

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa decorazione a rilievo - compresenza di elementi plastici e lapidei

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **03** indirizzo xia Alberica 16

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
022
m_p_foto_25_09_09
035

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 30.04

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in pietra "del Cardoso"

anteridi lisce intonacate

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale in intonaco a rilievo al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni semplici al piano primo

cornicione cornice con sguscia

portale marmo con stemma gentilizio

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo su marcadavanzali e finestre - marmo lavorato fin. piano I e T.


note apertura a piano terra di realizzazione recente che interrompe la partitura della facciata

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **04** indirizzo xia Alberica 34

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
023
m_p_foto_25_09_09
049



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 45.54

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento con zoccolatura - bugne semplici

anteridi bugne semplici

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione al piano primo

cornicione cornice modanata

portale in marmo con decorazione semplice a a rilievo

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo - compresenza di elementi plastici e lapidei


note balcone al piano primo con reggimensole in marmo con decorazione a volute, presumibilmente di realizzazione successiva desunta dalla forma della portafinestra di accesso al balcone stesso

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **05** indirizzo xia Alberica 38 - 40

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09_050
m_p_foto_25_09_09_056

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 8,03

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugne semplici

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra decorazione a rilievo con piccole volute

cornicione sguscia semplice

portale in marmo con decorazione semplice

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa rilievi plastici semplici in corrispondenza delle cornici delle finestre


note verificare il criterio di rifacimento della facciata - se le decorazioni visibili sono state realizzate sulla base di un criterio di riferimento

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **06** indirizzo xia Alberica 44 -50

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09_057

m_p_foto_25_09_09_065

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 20,87

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugnato a fasce con zoccolatura

anteridi lisce

lesene e paraste intonacate lisce

marcapiani e parapetti marcapiano a rilievo - parapetti con pannello a punta di diamante

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni decorate a rilievo

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **07** indirizzo xia Alberica 52

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
066
m_p_foto_25_09_09
072

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 16,90

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugnato semplice con zoccolatura

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali a rilievo - parapetti con pannelli semplici

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale portale in marmo con rilievi semplici e architrave elaborato

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici

note da leggere insieme all'edificio n°8

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **08** indirizzo xia Alberica 54 - 56

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
073
m_p_foto_25_09_09
078

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 18,03

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugnato semplice con zoccolatura

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali a rilievo - parapetti con pannelli semplici

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale marmo con arco a tutto sesto e decorazione a punta di diamante

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici


note in una lettura complessiva insieme all'edificio n°7 si rileva come l'estremità destra costituisca un asse di simmetria compositiva dei due

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **09** indirizzo xia Alberica 86

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
079
m_p_foto_25_09_09
086

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 18,84

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - bugnato semplice intonaco

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano a rilievo al piano secondo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con bugne poco rilevate e intonacate

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **10** indirizzo xia Alberica angolo via Beatrice.....

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
087
m_p_foto_25_09_09
093

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 44.13

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonacato

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata con dentelli

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo e altra pietra su via Beatrice

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa rilevi semplici su marcapiani e cornici


note l'edificio è attualmente privo di elementi decorativi significativi, tuttavia, per la sua collocazione è facilmente riconducibile alla fase storica di riferimento.

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **11** indirizzo xia.Traversa 2

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
094
m_p_foto_25_09_09
103

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 36,07

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano al piano primo - cornice modanata - altri rilievo semplice

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **12** indirizzo xia Alberica

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

104

m_p_foto_25_09_09

111

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 23,00

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" - bugnato liscio

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano cornice semplice al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici semplici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **13** indirizzo xia Alberica

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
112
m_p_foto_25_09_09
122

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 56,86

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" - bugnato liscio che prosegue fino al piano primo

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano intonaco a rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale a tutto sesto - bugne lisce intonaco

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con motivi semplici plastici

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **13** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

324

m_p_foto_25_09_09

327

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 56,86

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento basamento decorato con bugne piane tracciate sull'intonaco che si estende fino al mezzanino al primo piano

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice a rilievo leggermente modanata al piano secondo e liscia al piano terzo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni in marmo al piano secondo

cornicione aggetto del tetto con dentelli

portale arco a tutto sesto in marmo - il balcone soprastante, retto da colonne, forma una sorta di portico

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei


note il diverso colore degli elementi lapidei suggerisce una posa in opera differita nel tempo - da verificare

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **14** indirizzo xia Alberica

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
123
m_p_foto_25_09_09
137

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 53,59

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonacato - bugnato a fasce piane con forte rilievo

anteridi no

lesene e paraste lesene lisce intonacate

marcapiani e parapetti marcapiani a rilievo intonacati - parapetti piano I pannelli semplici - piano II con balaustrini in marmo

frontoni o timpani no

soprafinestra arco a tutto sesto nelle fin. centrali al piano I - trabeazioni nelle laterali

cornicione cornice modanata

portale archi a sesto ribassato

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **14** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
328
m_p_foto_25_09_09
332

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 53,59

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonacato - bugnato a fasce piane con forte rilievo

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali a rilievo intonacati - parapetti piano I con balaustrini in marmo

frontoni o timpani alternati curvi e triangolari al piano I

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto in corrispondenza del passaggio verso via Alberica -
portale di ingresso con arco a tutto sesto da vedere

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note da leggere insieme all'edificio n°14

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **15** indirizzo xia Alberica

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
138
m_p_foto_25_09_09
144

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 13,17

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento in continuità con edificio n°14

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni

cornicione cornice con sguscia

portale archi a sesto ribassato in continuità con edificio n°14

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei

note proseguimento dell'edificio 14

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **16** indirizzo xia Alberica 21

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

145

m_p_foto_25_09_09

151

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 7,12

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano liscio al piano primo - parapetto con pilastini al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto senza contorno

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo semplice con elementi lapidei e plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **17** indirizzo P. Aranci, angolo via Cairoli

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

152

m_p_foto_25_09_09

161

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 31,02

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani modanati intonacati - piano primo pannelli con riquadro semplice in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità parziale

tecnica decorativa a rilievo semplice con elementi plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **18** indirizzo xia Guidoni 1 - xia Cairoli 53

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
162
m_p_foto_25_09_09
169

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 21,80

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - bugnato semplice

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione al piano primo

cornicione cornice modanata

portale

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei (davanzali sagomati in marmo)


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **19** indirizzo

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
170
m_p_foto_25_09_09
177

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 12,84

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornici a rilievo, modanate al piano primo, liscie ai piani superiori

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni in marmo al piano primo

cornicione cornice sguscia decorata

portale portale squadrato con **cornice liscia in marmo**

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo semplice con elementi lapidei e plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **20** indirizzo

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
178
m_p_foto_25_09_09
182

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 9,10

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonaco liscio

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale con cornice modanata al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata con sguscia

portale no

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici semplici e cornici modanate alle bucaure


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **21** indirizzo xia Guidoni 21

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
183
m_p_foto_25_09_09
194

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 9,74

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - bugne piane fortemente rilevate in intonaco

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornici a rilievo modanate - parapetti con rilievi geometrici

frontoni o timpani frontoni curvi al piano primo

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale decorazioni plastiche geometriche analoghe a quelle dei parapetti - traebazione in marmo

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con motivi geometrici complessi


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **22** indirizzo piazza Mercurio 2 - 4 - 6

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
195
m_p_foto_25_09_09
203

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 18,32

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonaco liscio - bugne piane fortemente rilevate in intonaco

anteridi bugne sfalsate intonaco

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali cornice modanata al piano primo - cornice liscia ai piani superiori

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni ai piani primo e secondo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con conci a punta di diamante **in marmo**

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **23** indirizzo piazza Mercurio 8 - 9

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
204
m_p_foto_25_09_09
209

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 10,67

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo con intonaco "a pidocchino" - bugnato liscio poco rilevato

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale al piano primo - marcapiani ai piani superiori tutti a cornice liscia in intonaco

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice continua modanata in marmo

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa rilievi plastici semplici con elementi in materiale lapideo

note decorazione a bugnato semplice poco rilevato estesa a tutta la facciata

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **24** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

210

m_p_foto_25_09_09

218

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 22,71

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonaco "a pidocchino" - rivestimento lapideo e bugnato fino al piano II

anteridi solo verso via Bigini - bugne piane in intonaco pino al piano I poi liscia

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano modanato con notevole aggetto al piano secondo - cornice liscia al piano superiore

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo

note diverso trattamento dei due prospetti dei quali uno appare oggetto di interventi recenti mentre mostra uno stato di conservazione peggiore ma con maggiore aderenza allo stato originario

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **25** indirizzo xia Beatrice 3

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
219
m_p_foto_25_09_09
227

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 11,97

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice a rilievo leggermente modanata al piano primo e liscia ai piani superiori

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione semplice oggetto della copertura

portale arco a tutto sesto in marmo con modanature

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con cornici modanate in corrispondenza delle bucaure del piano primo e secondo e stemma gentilizio sopra il portale


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **26** indirizzo xia Beatrice 5

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
228
m_p_foto_25_09_09
233

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 14,09

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi lisce con decorazione geometrica e pannello incassato

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice modanata

frontoni o timpani timpano curvilineo con decorazione floreale sulle bucatore del piano primo

soprafinestra no

cornicione cornice con sguscia e modanatura

portale arco a tutto sesto con bugne lisce **in marmo**

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **27** indirizzo angolo.vie.Beatrice-Traversa-Bigini..

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
234
m_p_foto_25_09_09
254

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 54,33

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi bugne dipinte in uno strato superiore di intonaco e a graffito in quello sottostante

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano fortemente aggettante in corrispondenza dell'ultimo piano, presumibilmente una sopraelevazione.

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale semplici bucatore con riquadro modanato

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa mista a rilievo con elementi plastici in corrispondenza delle bucatore, dipinta anche con graffiti su diversi strati di intonaco rilevabili


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **28** indirizzo xia Beatrice angolo via Traversa.....

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
255
m_p_foto_25_09_09
264

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 48,23

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugnato plastico piano con forte rilievo con zoccolo piano

anteridi piane in intonaco

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornici leggermente modanate a tutti i piani

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto, bugne in marmo con bisellatura a 45° e decorazione floreale

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa elementi plastici a rilievo


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **29** indirizzo xia Beatrice 25 - 29

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09

265

m_p_foto_25_09_09

267

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 8,62

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornici modanate

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice sguscia semplice

portale bucature squadrate al piano terra

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **30** indirizzo xia Beatrice

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
268
m_p_foto_25_09_09
272

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 9,52

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice sguscia semplice

portale bucature squadrate al piano terra

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità parziale

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici semplici


note residuo della decorazione originaria a rombi emerge sotto lo strato di intonaco più recente

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **31** indirizzo xia Beatrice

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
277
m_p_foto_25_09_09
286

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 28,83

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in piccoli conci in marmo poco lavorato - basamento con bugne piane intonacate

anteridi in corrispondenza dell'angolo bugne piane sfalsate lievemente rilevate

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale con cornice modanata poco rilevata in corrispondenza dell'ultimo piano - cornice modanata tra basamento e piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con bugne in marmo piane

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente **leggibilità** compromessa

tecnica decorativa a rilievo

note


.....
.....
.....

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **32** indirizzo xia Beatrice angolo via Traversa.....

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
287
m_p_foto_25_09_09
293

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 32,42

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo

anteridi lisce intonacate moderatamente rilevate

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali con cornici modanate poco rilevate e pannelli semplici sottofinestra al piano I - marcadavanzale al piano II

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con bugne in marmo hocchiardato e trabeazione in marmo

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **33** indirizzo xia Beatrice 8

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
294
m_p_foto_25_09_09
305

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 19,09

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" -

anteridi con bugne in rilievo nella parte basamentale e lisce in corrispondenza dei piani superiori

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali con cornici modanate poco rilevate e pannelli semplici sottofinestra al piano I e II

frontoni o timpani alternati curvi e triangolari al piano II

soprafinestra decorazione a concetti al piano I e trabeazioni al piano III

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con bugne in marmo piane e cornice modanata

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei


note da leggere in continuità con l'edificio n°34 che pur distinto ne riprende allineamenti e caratteri compositivi

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **34** indirizzo xia Beatrice angolo piazza mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_25_09_09
306
m_p_foto_25_09_09
323

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 38,52

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" -

anteridi con bugne in rilievo nella parte basamentale e lisce in corrispondenza dei piani superiori

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli semplici sottofinestra al piano I - marcapiani e marcadavanzali con cornici modanate poco rilevate e pannelli semplici sottofinestra al piano II

frontoni o timpani alternati curvi e triangolari al piano II

soprafinestra decorazione a conci al piano I e trabeazioni al piano III

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con bugne in marmo piane e cornice modanata

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con compresenza di elementi plastici e lapidei


note da leggere in continuità con l'edificio n°33 che pur distinto ne riprende allineamenti e caratteri compositivi

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **35** indirizzo piazza Martana

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_21_0473

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. _____

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento a pidocchino

anteridi bugne dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata con dentelli

portale arco a tutto tondo con cornice modanata in marmo

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa elementi in rilievo

note

.....

.....


.....

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **36** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_21_0485

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. _____

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo

anteridi bugne in rilievo

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali in rilievo

frontoni o timpani si timpani triangolari al piano primo

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice a c onci piani

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo

note


.....
.....
.....

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **37** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)



m_p_foto_25_09_09
333
m_p_foto_25_09_09
343

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 17,76

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" - basamento decorato con bugne piane tracciate sull'intonaco

anteridi si, decorate con bugne piane tracciate sull'intonaco

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali con cornici semplici al piano primo

frontoni o timpani frontoni triangolari nelle finestre laterali del piano primo

soprafinestra trabeazione con decorazione a volute e stemma gentilizio nella finestra sopra il portale

cornicione cornice semplicemente modanata

portale squadrato con bugne in marmo, sormontato da balcone con balaustrini in marmo

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei

note forte degrado delle parti in marmo con la presenza di depositi e mancanza di elementi

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **38** indirizzo xia Cairoli 47 - 49

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
001

m_p_foto_08_10_09
009

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 11,57

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento aperture a piano terra scandite da lesene decorate con conci a rilievo e
basamento

anteridi

lesene e paraste lesene lisce con basamento e triglifi poste anche agli estremi della facciata

marcapiani e parapetti marcadavanzale con cornice fortemente modanata ed aggettante -
pannelli lisci sottofinestra con pilastini laterali poco rilevati

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al prano primo - trabeazioni integrate nel cornicione al piano

cornicione cornice modanata

portale

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente **leggibilità** piena

tecnica decorativa elementi a rilievo


note la decorazione appare sproporzionata rispetto alle dimensioni ed ai caratteri compositivi della facciata -
probabilmente realizzata in seguito

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **39** indirizzo xia Cairoli 35 - 37

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
010
m_p_foto_08_10_09
013

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 7,29

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento intonaco a pidocchino

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti lisci a rilievo con pannelli

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice sguscia decorata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa affresco con motivi allegorici nello strato più antico; partiture architettoniche e graffito a bugnato nel secondo strato; decorazioni plastiche alle finestre


note urgente intervento di tipo conservativo per evitare la perdita dell'apparato decorativo originale che affiora sotto strati successivi di decorazione apparentemente poco coesi

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **40** indirizzo xia Cairoli 29 - 33

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
014
m_p_foto_08_10_09
024

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 11,07

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento intonaco liscio con integrazioni recenti

anteridi lisce dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali dipinti

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice aggettante decorata all'intradosso

portale arco a tutto sesto con contorno in marmo liscio e stemma in chiave

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità parziale

tecnica decorativa partiture architettoniche e pannelli con motivi floreali ed allegorici dipinti


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **41** indirizzo xia Cairoli angolo xia Staffetti

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
025
m_p_foto_08_10_09
036

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 20,39

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in intonaco liscio contornato da cornice torica

anteridi bugne lisce intonaco

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornici moderatamente rilevate - pannelli a riquadri
lisci alle finestre del piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **42** indirizzo xia Cairoli 11

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
037
m_p_foto_08_10_09
053

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 8,71

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonaco liscio

anteridi liscie in intonaco poco rilevato

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice lievemente modanata al piano primo e semplice al piano secondo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con contorno in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa a rilievo con residui di decorazione dipinta


note una riquadratura nell'intonaco al piano secondo rivela una decorazione dipinta presumibilmente originale al piano primo. Riquadrature sottosquadro nei piani sottostanti suggeriscono la presenza di ulteriori decorazioni precedenti da verificare.

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **43** indirizzo xia Cairoli 5 - 7

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
054
m_p_foto_08_10_09
068

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 5,18

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento bugnato a conci lisci

anteridi piane intonaco

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali a cornici modanate ai piani primo e secondo - cornice semplice al piano terzo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni in marmo ai piani primo e secondo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con contorno in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **44** indirizzo xia Cairoli 3

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
069
m_p_foto_08_10_09
079

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 17,99

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccoli in intonaco "a pidocchino"

anteridi piano terreno riquadri in intonaco lavorato - piani superiori bugne lisce

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale leggermente modanato al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni alle finestre su tutti i piani

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo

note da notare la forma a contrafforte della muratura a sinistra del prospetto

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **45** indirizzo piazza Conca angolo via Bocchetta...

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
080
m_p_foto_08_10_09
087

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 24,83

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi bugnato liscio

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali a cornice semplice

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice a sguscia con modanature

portale arco a tutto sesto su prospetto laterale con contorno in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo


note da immagini d'epoca risulta che la facciata presentava un ricco apparato decorativo

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **46** indirizzo xia Bocchetta 4

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
088
m_p_foto_08_10_09
091

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 2
larghezza ml. 6,63

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra si

cornicione cornice sguscia semplice

portale no

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa dipinta


note ad una attenta analisi appaiono tracce di una decorazione dipinta e di graffiti su diversi strati di intonaco

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **47** indirizzo piazza Conca angolo via Bocchetta

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
092
m_p_foto_08_10_09
104

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 15,66

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino"

anteridi dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con contorno intonacato senza decorazioni

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo e dipinta


note i due prospetti sono oggetto di interventi differiti nel tempo e nelle modalità - da notare la forma dei davanzali in marmo che suggeriscono un reimpiego di elementi destinati ad uso diverso. Da immagini d'epoca risulta che la facciata presentava un ricco apparato decorativo

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **48** indirizzo xia Guglielmi

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
105
m_p_foto_08_10_09
118

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 12,29

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento intonaco liscio con diverse integrazioni successive

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra

cornicione cornice sguscia decorata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione pessimo **leggibilità** parziale

tecnica decorativa con graffiti


note nonostante il precario stato di conservazione permangono ed affiorano da strati di intonaco poco aderenti al supporto tracce di successive decorazioni a graffito

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **49** indirizzo piazza Duomo

schema partitura



scatti (da - a)

mp_ril 115
mp_ril 166



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 32,78

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento strato di intonaco cementizio a granulometria grossa che lascia affiorare un bugnato a graffito

anteridi pannelli con decorazioni geometriche variate ai diversi livelli

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti cornici modanate presumibilmente originali e parzialmente conservate

frontoni o timpani no

soprafinestra si

cornicione cornicie modanata con ricche decorazioni plastiche e decorazioni dipinte

portale no

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa compresenza di elementi plastici, lapidei, dipinti e a rilievo


note dalla posizione delle cornici in facciata e dalle integrazioni dell'intonaco si suppone che la posizione delle bucaure sia variata o che ne siano state modificate nel tempo le dimensioni

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **50** indirizzo piazza Conca angolo via Cairoli

schema partitura



scatti (da - a)

m_p_foto_08_10_09
119
m_p_foto_08_10_09
128

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 17,32

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo intonacato

anteridi a pseudo-conci piatti

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali cornice semplice in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio e inserti in altra pietra

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo

note presenza di edicola votiva riccamente decorata sul prospetto su via Cairoli

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **51** indirizzo xia Cavour 46

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0034

IMG_0042

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 12,82

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in arenaria

anteridi a pannelli con riquadrature geometriche sottosquadra

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali a rilievo in stucco

frontoni o timpani in rilievo a stucco

soprafinestra no

cornicione sguscia modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa elementi plastici a rilievo


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **52** indirizzo xia Cavour 14

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0043

IMG_0056

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 63,98

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo con bugnato a rilievo

anteridi a conci piatti

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti al piano primo marcapiano e marcadavanzale in stucco a rilievo modanato - al piano terzo marcapiano in stucco a rilievo modanato

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata

portale squadrato con bugne e trabeazione sorretta da volute

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **53** indirizzo xia Cavour 1

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0057
IMG-0062



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 2
larghezza ml. 36,23

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento "a pidocchino" - basamento intonacato recentemente

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano con cornice modanata a stucco

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione sul prospetto verso la piazza

cornicione cornice modanata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa vedere a ponteggio smontato


note
.....
.....
.....

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **54** indirizzo xia Cavour 9 - 11

schema partitura



scatti (da - a)

mp_25_01_10 004
mp_25_01_10 006

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 16,83

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento in cemento

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli sottofinestra

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa a rilievo

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **55** indirizzo xia Cavour 15

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0063

IMG_0083

IMG_0361

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 13,00

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento a pidocchino

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli sottofinestra decorati con balaustrini a graffito

frontoni o timpani affiora decorazione dipinta nella pinestra in alto a destra

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa a rilievo con elementi a graffito

note elaborare le immagini per verificare la presenza di ulteriori residui della decorazione originale a graffito

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **56** indirizzo xia Cavour 17 - 19

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0084
IMG_0091

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 27,81

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo liscio intonaco lisci - bugnato a conci piatti

anteridi conci piatti sfalsati

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli sottofinestra riquadrati

frontoni o timpani alternanza di frontoni triangolari e trabeazioni in stucco

soprafinestra alternanza di frontoni triangolari e trabeazioni in stucco

cornicione cornice modanata con dentelli

portale arco a tutto sesto decorato con bugne a rilievo in stucco

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa elementi a rilievo con inserti in cemento a granulometria variabile

note la decorazione della fascia al piano II riprende un decoro a graffito di via palestro



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **57** indirizzo xia Cavour 23 - 31

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0092
IMG_0103
IMG_0106
IMG_0127
IMG_0360

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 29,59

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento intonacato - basamento intonacato in fasi successive

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti balaustre in marmo sottofinestra - davanzali in marmo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata con dentelli

portale squadrato con cornice e trabeazione in marmo modanato - stemma gentilizio e

balcone sorretto da mensole con volute in marmo

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente **leggibilità** piena

tecnica decorativa elementi a rilievo lapidei


note degrado del portale in marmo - facciata divisa in due da interventi differenziati

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **58** indirizzo xia Cavour 33

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0129
IMG_0131
IMG_0134
IMG_0135
IMG_0359

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 24,80

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - bugnato piatto piuttosto rilevato

anteridi a conci piani

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli sottofinestra a riquadri semplici in marmo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni con mensole in marmo

cornicione cornice modanata

portale in marmo di lavorazione recente

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità piena

tecnica decorativa elementi a rilievo in stucco ed elementi lapidei

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **59** indirizzo xia Cavour 35

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0136
IMG_0168
IMG_0357
IMG_0358

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 19,39

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento intonaco integrato recentemente

anteridi a lesena

lesene e paraste secondo

marcapiani e parapetti marcapiano modanato e pannelli sottofinestra a riquadri semplici e colonnine a rilievo al piano primo - marcadavanzale modanato al piano secondo

frontoni o timpani timpani decorati con festoni al piano primo

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con conci a punta di diamante e soglia in marmo (di probabile reimpiego)

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa compresenza di elementi plastici a stucco e lapidei - stratificazione di intonaci da cui affiorano tracce di decorazione a graffito e marmorino


note sotto l'intonaco appare un arco ribassato in mattoni probabile accesso originale all'edificio

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **60** indirizzo xia Cavour 39 - 41

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0169

IMG_0188

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 27,87

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo e basamento intoacati e dipinti

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti piano primo marcapiano cornice semplice recente - marcadavanzale modanato - piano secondo marcapiano e marcadavanzale modanati

frontoni o timpani frontoni triangolari al piano primo con decorazione "moderna"

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice continua in marmo modanato

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa elementi lapidei originali ed elementi a stucco presumibilmente recenti


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **61** indirizzo xia dei Colli 3

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0191

IMG_0205

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 15,93

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento - bugnato plastico poco rilevato

anteridi a punta di diamante nella parte basamentale, lisce nei piani superiori

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzale con cornice modanata

frontoni o timpani timpano curvo a tutto tondo con occhio centrale

soprafinestra no

cornicione cornice modanata semplice

portale

dati tecnici

stato di conservazione in via di ristrutturazione leggibilità piena

tecnica decorativa tutto il prospetto presenta rilievi plastici poco rilevati con inserti di intonaco "a pidocchino"

note per immagini prima del restauro rivolgersi al sig. Alberti 0585 489663

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **62** indirizzo xia dei Colli 7

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0206
IMG_0216

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 22,36

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in lastre di Cardoso - basamento in bugnato a conci piani scarsamente rilevati sul prospetto principale

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani con cornici modanate

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio e inserti in altra pietra

dati tecnici

stato di conservazione buono **leggibilità** piena

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **63** indirizzo Piazza Portone

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0214

IMG_0224

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 12,90

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo dipinto

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali e altre cornici a graffito - marcapiano a rilievo al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione a graffito al piano primo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità parziale

tecnica decorativa decorazione dipinta con graffiti

note edificio oggetto di recenti interventi di ripristino dell'intonaco con conseguente perdita di parte della decorazione originale di cui si è mantenuta traccia nelle cornici e nelle trabeazioni. Documentazione fotografica prima dei lavori

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **64** indirizzo xia Bigini 11

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0225
IMG_0238



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 15,24

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo tinteggiato

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione lastre di marmo su mensole

portale arco a tutto sesto con bordi intonacati e significativa decorazione a
graffito

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa dipinta con graffiti residui


note edificio oggetto di recenti interventi di ripristino dell'intonaco con conseguente perdita della maggior
parte della decorazione originale come documentato da campagna fotografica eseguita nel 1999

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **65** indirizzo xia Bigini 13

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0240

IMG_0246

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 24,24

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in intonaco a pidocchino

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni modanate aggiunte in fase di recenti lavori di ripristino

cornicione cornice modanata

portale portale dipinto a falsa pietra di realizzazione contestuale ai recenti lavori di ripristino

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa elementi plastici e pittorici di realizzazione recente


note Da immagini realizzate prima dei lavori risulta che la facciata presentava tracce di un apparato decorativo a graffito

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **66** indirizzo nontimuovere

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0249

IMG_0270

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 9,30

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento no

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani a graffito

frontoni o timpani no

soprafinestra cornice e trabeazione a graffito

cornicione sguscia semplice

portale aperture ad arco in mattoni

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa con graffiti su più fasi di intonaco


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **67** indirizzo xia Bigini 43

schema partitura



scatti (da - a)



IMG_0274

IMG_0294

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 14,14

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento no

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione no

portale apertura ad arco senza cornice

dati tecnici

stato di conservazione pessimo

leggibilità parziale

tecnica decorativa con graffiti


note da uno strato di intonaco in fase di distacco affiorano elementi decorativi costituiti presumibilmente da motivi floreali

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **68** indirizzo piazza Martana

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_21_0474

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. _____

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

elementi costitutivi della struttura

basamento _____

anteridi _____

lesene e paraste _____

marcapiani e parapetti _____

frontoni o timpani _____

soprafinestra _____

cornicione _____

portale _____

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità compromessa

tecnica decorativa _____


note _____

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **69** indirizzo xia Piastronata

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0301

IMG_0307

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 20,49

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento no

anteridi bugne in rilievo

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti parapetti con balaustrini in marmo al piano primo - riquadri semplici al piano secondo -
cornici marca piano e marcadavanzale modanate a tutti i piani

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione poco rilevata al piano primo

cornicione

portale arco a tutto sesto con cornice fortemente modanata

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa elementi lapidei e plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **70** indirizzo xia Piastronata 8

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0308

IMG_0323

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 12,53

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

si

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento tracce di bugnato graffito

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti a fasce monocrome

frontoni o timpani archi a sesto leggermente acuto

soprafinestra no

cornicione sguscia semplice

portale apertura riquadrata in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente **leggibilità** parziale

tecnica decorativa dipinta con elementi a graffito


note presenza di uno stemma gentilizio - attribuita al Ghirlanda

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **71** indirizzo xia Prado 1/7

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0324

IMG_0034

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 25,37

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - basamento ridipinto recentemente

anteridi si bugne a graffito

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione sguscia con piccola modanatura

portale trasformato in bottega presenza di un balcone con parapetto in ferro
hattuto

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa dipinta con graffiti


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **72** indirizzo xia Prado 15

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0335
IMG-0340



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 2

larghezza ml. 25,7

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento no

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti in rilievo plastico sul lato strada

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione sguscia semplice

portale apertura riquadrata

dati tecnici

stato di conservazione diverso sui prospetti leggibilità parziale

tecnica decorativa dipinta con presenza di graffiti

note

rilevatore

data sopralluogo

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **73** indirizzo xia Palestro.3

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0341
IMG_0346



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 17,10

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo

anteridi bugne piane in rilievo

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano cornice semplice in rilievo al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazione con dentelli al piano primo

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo liscio

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità compromessa

tecnica decorativa a rilievo con elementi plastici e lapidei


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **74** indirizzo xia Palestro 4

schema partitura



scatti (da - a)

IMG_0347

IMG_0353

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 18,27

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo - bugnato a rilievo con conci piatti

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti piccoli pannelli sottofinestra con colonnine

frontoni o timpani no

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione cornice modanata con fascia decorata a rilievo

portale portale squadrato con cornice modanata e trabeazione

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità piena

tecnica decorativa elementi plastici e fascia sotto cornicione decorato a graffito


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **75** indirizzo xia Cavour, angolo via Zoppi

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_08_0436

2010_03_08_0436



[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 22

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento

anteridi si dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice sguscia decorata

portale no

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa con graffiti


note edificio vincolato ai sensi della legge 1089/39

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **76** indirizzo xia Dante

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_08_0430

2010_03_08_0435

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 11,45

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento no

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiano in rilievo al piano primo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione no

portale no

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità parziale

tecnica decorativa residuo di decorazione a graffito


note nei restauri recenti è stato messo in evidenza un decoro a graffito

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **77** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

mp_25_01_10 134
mp_25_01_10 137

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4
larghezza ml. 16,34

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in marmo bianco

anteridi bugne dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti no

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale arco a tutto sesto con cornice in marmo modanata

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente **leggibilità** perduta causa ristrutturazione

tecnica decorativa presenza di elementi dipinti e plastici

note


Da immagini d'epoca risulta che la facciata presentava un ricco apparato decorativo

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **78** indirizzo piazza Mercurio

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_21_0484

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 7,35

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento basamento in lastre di materiale lapideo

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti pannelli sottofinestra in rilievo con motivo a punta di diamante

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione

portale no

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità compromessa

tecnica decorativa elementi lapidei e plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **79** indirizzo xia Palestro

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_18_0463

2010_03_18_0468

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 4

larghezza ml. 8,67

**edificio di riconosciuto
valore storico architettonico**

no

**edificio individuato come
di valore storico architettonico**

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in materiale lapideo

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali in rilievo a tutti i piani

frontoni o timpani trabeazioni a rilievo sopra le bucatore dei piani primo e secondo

soprafinestra no

cornicione cornice poco modanata

portale arco a tutto sesto in marmo e pietra del cardoso

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente **leggibilità** compromessa

tecnica decorativa rilievi plastici


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **80** indirizzo xia Giardini

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_18_0392

2010_03_18_0411

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 35,79

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento a pidocchino

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali con cornice semplice poco rilevata

frontoni o timpani

soprafinestra trabeazioni al piano primo

cornicione no

portale cornice in marmo modanata con elementi fitomorfi e balcone in marmo con
mensole a voluta e parapetto con balastrini

dati tecnici

stato di conservazione sufficiente leggibilità parziale

tecnica decorativa con graffiti


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **81** indirizzo xia Giardini

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_18_0413

2010_03_18_0415

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 13,78

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in intonaco liscio

anteridi no

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice semplice in rilievo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione cornice modanata

portale riquadrate con cornice in marmo modanato

dati tecnici

stato di conservazione rifatto recentemente leggibilità parziale

tecnica decorativa intonaco a pidocchino su tutta la facciata con elementi plastici poco rilevati


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **82** indirizzo xia Giardini

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_18_0416

2010_03_18_0442

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3

larghezza ml. 23,38

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

si

edificio di valore potenziale

si

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento a pidocchino

anteridi bugne lisce in rilievo

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcadavanzali con cornice semplice poco rilevata al piano secondo

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione sguscia semplice

portale arco a tutto sesto in marmo con balconcino retto da mensole antropomorfe

dati tecnici

stato di conservazione pessimo leggibilità parziale

tecnica decorativa presenza di elementi plastici e lapidei

note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **83** indirizzo xia Giardini

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_18_0423
2010_03_18_0429

[clicca qui per vedere tutte le fotografie](#)

dati dimensionali

piani fuori terra 3
larghezza ml. 15,08

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

no

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento zoccolo in cemento a picocchino

anteridi bugne bicrome dipinte

lesene e paraste no

marcapiani e parapetti marcapiani e marcadavanzali realizzati con intonaco a granulometria più grossa rispetto a quello della facciata

frontoni o timpani no

soprafinestra no

cornicione sguscia semplice

portale riquadrate con cornice in marmo modanato

dati tecnici

stato di conservazione buono leggibilità piena

tecnica decorativa dipinta


note

"Massa Picta"

un progetto di rivalutazione delle facciate decorate del Centro Storico di Massa

numero edificio **84** indirizzo

schema partitura



scatti (da - a)

2010_03_21_0476
2010_03_21_0482

dati dimensionali

piani fuori terra **3**

larghezza ml.

edificio di riconosciuto
valore storico architettonico

si

edificio individuato come
di valore storico architettonico

no

edificio di valore potenziale

no

elementi costitutivi della struttura

basamento **zoccolo in pietra del cardoso e basamento con bugne lisce in intonaco**

anteridi **no**

lesene e paraste **no**

marcapiani e parapetti **marcapiano e marcadavanzale in rilievo al piano primo**

frontoni o timpani **no**

soprafinestra **no**

cornicione **cornice modanata**

portale **arco a tutto sesto senza cornice**

dati tecnici

stato di conservazione **buono** **leggibilità** **piena**

tecnica decorativa **a rilievo**

note

.....
.....
.....